

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS



CASILLA 10465 - TELEFONO 30121

AGUSTINAS 785 - 5º PISO

SANTIAGO

INFORME SOBRE EL RECONOCIMIENTO GEOLOGICO EN CUNCO (PROVINCIA DE CAUTIN)

Estos terrenos están ubicados en las proximidades de la estación del ferrocarril y quedan limitados por la calle Orempelle, por el estero Cunco y por los terrenos del Estadio Municipal de Cunco.

No presentan problemas geológicos.

El suelo está constituido por aproximadamente 1 m de suelo actual color chocolate, limoso arcilloso. Sigue hacia abajo un espesor de unos 25 - 30 centímetros de limo amarillo parduzco, arcilloso limoso, plástico y debajo (según puede verse en un pozo abierto para agua) se encuentra grava gruesa bien compactada y cementada, perteneciente a la terraza fluvial.

El nivel freático se encuentra a unos 3 metros de la superficie y no afecta a las condiciones del suelo.

De lo expuesto se deduce que estos terrenos pueden considerarse adecuados para la edificación.

Juan Benítez G.

JB/prg

SANTIAGO, 3 de Octubre de 1962